

Date tehnice pentru produs: HSELDA49MP

Cutie FTTH aparentă, 4xLC/APC 8°, OS2 G657.A2, L=80xH=28xA=80mm

RAL9010 alb pur, incl. 2x Cuplori Duplex și 4x Pigtailuri inserate si pregătite pentru splicing, potrivită și pentru montaj pe șină DIN



Schrack-Info

FTTH OS2 LC/APC outlets are designed for single-mode fiber optic cables, which offer long transmission distances and low attenuation.

The LC/APC connectors ensure that the fiber-optic connection is stable and reliable.

LC/APC connectors are preferred for compact installations and high connection density.

This type of connector is characterized by its precise mating and low return loss, resulting in minimal signal loss.

Features

- Fiber Optic In-House-Cabling
- Offers connection options for up to 4 end devices
- Inclusive 2x Duplex-Couplers and 4x Pigtails inserted and prepared ready for splicing

Optional Accessories

Coupler:

- HSELSK09MR

Pigtail:

- HLP09M041P

Safety information:

Avoid direct contact with light sources:

- Fiber optic cables—especially those with active light sources such as lasers (e.g., in optical communication systems)—can emit hazardous radiation that may damage the eyes.
- Never look directly into the light of a fiber optic cable, even if the light source is invisible to the naked eye.

Wear protective eyewear:

- When working with fiber optic cables, especially during tests or when using lasers, always wear safety glasses to protect your eyes from harmful radiation.

Handle cables correctly:

- Plug in and unplug cables only by holding the connector, and never pull directly on the cable.

Do not bend or crush:

- Fiber optic cables are sensitive to mechanical stress.

Protect from damage:

- Install cables in dedicated conduits or use protective materials to prevent physical damage.

Keep connectors clean:

- Fiber optic connectors must be free of dust and dirt.
- Even small particles on the connectors can significantly reduce signal quality.

Observe temperature limits:

- Do not expose cables to extremely high or low temperatures.
- Follow the manufacturer's specifications for the cable's maximum operating temperature.

Inspect regularly:

- Frequently check cables for visible damage such as cracks, bends, or signs of wear.
- Damaged cables must be replaced immediately.

Fișe tehnice


Lățime netă (mm)	80,00
Înălțime (mm)	28,00
Masă netă (kg.)	0,06
Standard produs	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Combinație conectori	LC/APC
Tip conector	LC/APC 8° Ferrule
Fibră	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
Culoare	RAL 9010 (Alb pur)
Pierdere de inserție tipică (dB)	≤0,25
Pierderi pe retur tipice (dB)	≥60
Lungime de undă (nm)	1310
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40

Fișe tehnice - Continuare


Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)

75


Desen dimensional: Cutie FTTH aparentă, 4xLC/APC 8°, OS2 G657.A2, L=80xH=28xA=80mm



**Desen dimensional: Cutie FTTH aparentă, 4xLC/APC 8°, OS2
G657.A2, L=80xH=28xA=80mm**



**Desen dimensional: Cutie FTTH aparentă, 4xLC/APC 8°, OS2
G657.A2, L=80xH=28xA=80mm**



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Cutie FTTH aparentă, 4xLC/APC 8°, OS2 G657.A2, L=80xH=28xA=80mm RAL9010 alb pur, incl. 2x Cupluri Duplex și 4x Pigtailuri inserate și pregătite pentru splicing, potrivită și pentru montaj pe șină DIN	HSEDA49MP
Accesorii opționale	
Instrument de curățare a fibrei optice pentru LC și MU Potrivit pentru conectori UPC și APC. Peste 1.000 de cicluri de curățare.	HSELSZT001
Tester profesional fibră optică cu laser VFL Test cablu cupru RJ45 .ATENȚIE: Acesta este un produs Laser Clasa 2 .Nu priviți direct în fascicul. Păstrați întotdeauna capacul pe portul VFL atunci când nu este utilizat. Se recomandă utilizarea ochelarilor de protecție laser atunci când lucrați cu sisteme de fibră optică.	HSELSZT003
Patchcord Duplex LC/APC / LC/APC, 9/125μm OS2, LSOH-3, 2m galben, 2,0m	HLP29MM02F
Patchcord Duplex LC/UPC - LC/APC, 9/125μm OS2, 2.0m LSOH, galben	HLP29LM02F
Patchcord Duplex SC/UPC - LC/APC, 9/125μm OS2, 2.0m LSOH, galben	HLP29CM02F